

Quidway S6500-VRP310-T3153L01版本发布

一、 使用范围及配套说明:

Quidway S6500-VRP310-T3153L01作为受控版本发布, 提供Quidway S6500系列产品新引擎 (Salience III) 产品开局和升级使用, 替代Quidway S6500新引擎局点以前的版本。该版本只能使用于Salience III系列引擎, 不能使用于Salience I/II引擎。31XX系列版本是为支持XG上行业务板和L3+业务板而新开发的一个系列的版本。

该版本受限于德国罗兰贝格局点使用。

版本配套表:

产品系列	S6500
型号	S6506/S6506R/S6503/S6502
内存需求	最小256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	主控板: 无需升级, 使用随机自带版本即可 LS81GT48、LS81GB8U、LS81GT8U、LS81FT48、LS81FS24、LS81FM24业务板BOOTROM要求403及以上版本 L3+板, 101版本 除以上业务板外, 其他业务板BOOTROM要求520及以上版本
目标文件名称	S6500-VRP310-T3153L01.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10-R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100

二、 增减特性说明:

新增特性:

1. 基于VLAN批量下发报文优先级;
2. 日志信息中的Timestamp包含时区信息;
3. 基于VLAN批量下发ACL;

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. OPTED09460

问题产生的条件: MAC认证, 认证成功后CAMS动态下发VLAN

问题现象: 端口反复UP DOWN