

如何在EX1000上添加删除备件

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 添加分布式备件


在RAIDConsole中, 选择[Array/Create]或[Array/Transform]菜单项, 在“Distributed Spare”的下拉列表框中选择“Enabled”, 添加分布式备件。

2 删除分布式备件

在RAIDConsole中, 选择[Array/Transform]菜单项, 点击<Same>配置阵列, 在“Distributed Spare”的下拉列表框中选择“Disabled”, 移除分布式备件。


3 添加专用备件

在RAIDConsole中, 选择[Array/Create]菜单项, 在“Dedicated Spare”的下拉列表框中选择“Enabled”, 添加专用备件, 如下图所示。



专用备件也可在创建阵列后添加:

在RAIDConsole的阵列视图区域中, 选择要为其分配专用备件的阵列, 再在磁盘列表区域, 即选择[View/Disk List View]菜单项, 右键单击待指定为专用备件的磁盘, 系统弹出对话框, 选择“Assign as Dedicated Spare”前的单选框, 单击<OK>按钮, 完成专用备件的添加, 如下图所示。



4 删除专用备件

在RAIDConsole的阵列视图区域中, 选择要为其移除专用备件的阵列, 再在磁盘列表区域中, 鼠标右键单击待移除的专用备件磁盘, 系统弹出对话框, 选择“Remove as Dedicated Spare”前的单选框, 单击<OK>按钮, 完成专用备件的移除。

5 添加全局备件

在RAIDConsole的磁盘列表区域中, 鼠标右键单击待添加作为全局备件的磁盘, 系统

弹出对话框，选择“Assign as Global Spare”前的单选框，单击<OK>按钮，完成全局备件的添加。

6 删除全局备件

在RAIDConsole的磁盘列表区域中，鼠标右键单击待移除的全局备件磁盘，系统弹出对话框，选择“Remove as Global Spare”前的单选框，单击<OK>按钮，完成全局备件的移除。

四 配置关键点：

指定“Dedicated Spare”和“Global Spare”时，要在Disk List View下完成。