

知 [2006-12-20] Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40- C0201P15版本发布

岳斌 2006-12-20 发表

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40- C0201P15 版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-C0201P15版本对外受限发布, 此版本只供Colt 和CANTV 项目使用。

产品配套项目	版本号 (对外)		说明
主机软件	AR28系列、AR46系列路由器VRP340 C0201P15		
BOOTROM	AR28: 9.19以上版本; AR46: 随主机版本自动升级。		
网管	Quidview DM 3.10-R3112		
CAMS			
单板名称	单板软件版本	单板逻辑版本	说明
RTB14SA	1.10	1.00	
RTB18AS	1.4	1.00	
RTF12SA	1.12	1.00	借用RTF12S1B
RTF12S1B	1.12	1.00	
RTB22SA	1.5	1.00	
RTB2MP1E	6.8	1.00	
RTB2MP1T	6.8	1.00	
RTJ2E1VI02	1.10	1.00	

二 增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. ORTD19900

首次发现版本: AR28_AR46-VRP340-C0201P14

问题产生的条件: 在PBX与路由器间使用数字E&M信令进行通信, 其中PBX忙音类型使用北美标准。

问题现象: 当被呼叫用户忙时, 呼叫方无法听到忙音。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway AR28_A R46-VRP340-C0201P15 版本说明书》。