

知 S7500 port monitor last 功能的作用

谭森 2006-12-27 发表

在某些情况下，由于网线质量或信号干扰，会导致端口链路状态不稳定，连续的产生端口up、down，通过配置该命令可以对频繁的up/down进行过滤。如果存在端口的频繁up/down可以适当将参数进行调整，推荐调整为5秒。例如：[H3C]port monitor last 5