

NE20高速以太子接口绑定VPN实例不成功问题的解决方法

一、 组网:

无。

二、 问题描述:

NE20高速以太子接口在没有划分Vlan前无法绑定VPN实例

```
[NE20-Ethernet1/0/0.1]display this
#
interface Ethernet1/0/0.1
#
return
[NE20-Ethernet1/0/1.1]ip ?
  address  Set the IP address of an interface
  relay    Specify DHCP relay parameters
```

从命令上就可以看到无法 绑定VPN实例。

三、 过程分析:

无。

四、 解决方法:

对于NE20的高速以太卡，如果需要对其子接口绑定VPN实例，必须配置Vlan，然后才可以绑定VPN实例。

```
[NE20-Ethernet1/0/1.1]display this
#
interface Ethernet1/0/1.1
  vlan-type dot1q 1
#
return
[NE20-Ethernet1/0/1.1]ip binding vpn-instance ?
  STRING<1-31> VPN Instance name
```