

MSR系列路由器与IKE SA协商

Q: IKE SA一阶段协商成功，二阶段没协商起来的可能原因是什么？

A: IPSec Proposal和ACL没有配置正确。