

H3C AR1863系列路由器CMW3.40-R6111P03
版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C AR1863系列路由器CMW3.40-R6111P03版本对外正式发布，此版本主要解决网上问题，受限国内使用。

产品系列	AR1863系列路由器
型号	AR 18-63-1
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	15.03或以上版本
目标文件名称	AR1863-CMW340-R6111P03.BIN（7,091,850字节）
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3116+P01, Quidview NMF 3.10- R3116+P01, Quidview BIMS 3.10-R3116+P01, Quidview VSM 3.10- R3116+P01, Quidview VDM 3.10- R3116
备注	无

二 增减特性说明：

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	新增特性：支持H3C ESFP模块的识别 删除特性：无 修改特性：无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. RTOD01693

首次发现版本：CMW340-R6111P02

问题描述：支持H3C ESFP模块的识别。

2. ORTD19742

首次发现版本：CMW340-F6111

问题产生的条件：在arp表项没有建立起来的情况下执行arp fixup命令。

问题现象：未完成建立的arp项将被绑定，绑定的值为全0。

3. ORTD19753

首次发现版本：CMW340-F6111

问题产生的条件：执行按条件显示arp表项命令：display arp fixed | include text。

问题现象：内存泄漏。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C AR1863-CMW340-R6111P03 版本说明书》。