

**H3C MSR 3016 CMW520-R1507-BI  
版本发布公告**

**一、使用范围及配套说明:**

H3C MSR 3016 CMW520-R1507-B版本是首个对外正式发布的版本，其前一个发布版本是CMW520-B1502-BI，发布范围不受限。

**版本配套表**

表1: MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-R1507-BI版本配套表

产品	MSR20_30_50路由器
型号	MSR 3016
BOOTROM版本号	MSR 3016: 111及以上版本
目标文件名称	MSR 3016: MSR3016-CMW520-R1507-BI.BIN
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-F3117 Quidview NMF 3.10-F3117 Quidview NCC 3.10-F3117
CAMS版本号	CAMS2.10-R0208
Xlog版本号	XLog NTAS 2.10-F0204 XLog UBAS 2.10-F0204 XLog SEMS 不支持
TTYD版本	TTYD配套版本4.24

**二 增减特性说明:**

**1 新增特性:**

无

**2 删除特性:**

无

**3 修改特性:**

无

**三 相比前一版本解决的问题说明:**

与B1502版本相比主要解决了如下问题:

**1. RTD18219**

首次发现版本: CMW520-B1502

问题产生的条件: 2GE单板配置为100M全双工, 以100M速率转发报文长度随机的数据流。

问题现象: 2GE单板收发停止。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的

《H3C MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-R1507-BI 版本说明书》