

## 知 IV5100无法创建新SAN客户端问题的解决方法

其它功能 陈伟强 2007-08-27 发表

### IV5100中无法创建SAN客户端问题的解决方法

一 组网:

无

二 问题描述:

无法在IV5100中创建新的SAN客户端, 在创建时提示无法获取initiator名称, 手工输入后到最后提示neostor服务器忙, 请重试。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

查看IV5100系统中的/usr/local/neostor/var目录下的iscsiinitiatorlog文件是否正确, 正确的格式应该是文件中的每一行都记录了一条iscsi initiator名称。例如:

```
"iqn.2003-07.com.h3c:host-2":3.3.6.13
```

```
"iqn.2003-07.com.h3c:host-1":3.3.3.12
```

```
"iqn.2003-07.com.h3c:mail":3.3.6.15
```

如果发现文件中有不符合这种格式的行存在, 例如:

```
"iqn.2003-07.com.h3c:host-2":3.3.6.13
```

```
"iqn.2003-07.com.h3c:host-1":3.3.3.12
```

```
"iqn.2003-07.com.h3c:mail":3.3.6.15
```

```
4
```

```
"iqn.2003-07.com.h3c:host3":3.3.6.14
```

此时需要将只有数字4的这行删掉, 然后重启neostor服务或者重启IV5100主机即可。

注意: 重启Neostor服务或者重启IV5000之前, 请断开客户端的连接。