

Quidway AR182X系列路由器VRP3.40-R1711P04版本发布

一、 使用范围及配套说明:

Quidway AR182X系列路由器VRP3.40-R1711P04版本对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

产品系列	AR 18-2X系列
型号	AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 18-22 S-8/ AR 18-23S-1/AR 1822-24
内存需求	Min 64M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR1822-24) Min 128M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
FLASH需求	Min 8M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ A R1822-24) Min 16M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
BOOTROM版本号	9.03或以上版本(AR18-21/22) 9.52或以上版本(AR18-22-8/23-1) 14.52或以上版本(AR18-22S-8/23S-1) 8.06或以上版本(AR1822-24)
目标文件名称	AR1821-VRP340-R1711P04.BIN(AR 18-21/AR 18-22, 4, 083,810字节) AR1823-VRP340-R1711P04.BIN(AR 18-23-1/AR 18-22-8, 4,083,810字节) AR182XS-VRP340-R1711P04.BIN(AR 18-22S-8/AR 18-2 3S-1, 4,392,444字节) AR1822_24-VRP340-R1711P04.BIN(AR 1822- 24, 3,771,069字节) AR1821-VRP340-R1711P04-BI.BIN(AR 18-21/AR 18-22, 3,681,630字节) AR1823-VRP340-R1711P04-BI.BIN(AR 18-23-1/AR 18-2 2-8, 3,681,630字节) AR182XS-VRP340-R1711P04-BI.BIN(AR 18-22S-8/AR 1 8-23S-1, 3,988,900字节) AR1822_24-VRP340-R1711P04-BI.BIN(AR 1822-24, 3, 411,530字节) 注: BI版本为基础特性版本
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3116 + P01
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0202 iMC PLAT 3.20-E0202 iMC UAM 3.20-E0202
WEB版本号	2.03
备注	无

二、 增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、 RTOD01626

首次发现版本: VRP340-R1711P03

问题产生的条件: 路由器多个接口应用免费ARP。

问题现象: 运行一段时间后, 路由器异常重启。

2、 RTOD01188

首次发现版本: VRP340-R1711P03

问题产生的条件: 使用Web升级路由器主机版本或BOOTROM版本, WEB不对原文件进行检查。当原文件为无效的文件时, 升级不成功。

问题现象: 提示信息错误, 显示升级成功。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR182X-VRP 340-R1711P04 版本说明书》。