

H3C AR182X系列路由器CMW3.40-R1711P04版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C AR182X系列路由器CMW3.40-R1711P04版本对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

| | |
|-------------|--|
| 产品系列 | AR 18-2X系列 |
| 型号 | AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 18-22-S-8/ AR 18-23S-1/AR 1822-24 |
| 内存需求 | Min 64M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR1822-24) Min 128M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1) |
| FLASH需求 | Min 8M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 1822-24) Min 16M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1) |
| BOOTROM版本号 | 9.03或以上版本(AR18-21/22) 9.52或以上版本(AR18-22-8/23-1) 14.52或以上版本(AR18-22S-8/23S-1) 8.06或以上版本(AR1822-24) |
| 目标文件名称 | AR1821-CMW340-R1711P04.BIN(AR 18-21/AR 18-22, 4,083,810字节) AR1823-CMW340-R1711P04.BIN(AR 18-23-1/AR 18-22-8, 4,083,810字节) AR182XS-CMW340-R1711P04.BIN(AR 18-22S-8/AR 18-23S-1, 4,392,444字节) AR1822_24-CMW340-R1711P04.BIN(AR 1822-24, 3,771,069字节) AR1821-CMW340-R1711P04-BI.BIN(AR 18-21/AR 18-22, 3,681,630字节) AR1823-CMW340-R1711P04-BI.BIN(AR 18-23-1/AR 18-22-8, 3,681,630字节) AR182XS-CMW340-R1711P04-BI.BIN(AR 18-22S-8/AR 18-23S-1, 3,988,900字节) AR1822_24-CMW340-R1711P04-BI.BIN(AR 1822-24, 3,411,530字节) 注: BI版本为基础特性版本 |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3116 + P01 |
| iMC版本号 | iMC ACLM 3.20-E0202 iMC PLAT 3.20-E0202 iMC UAM 3.20-E0202 |
| WEB版本号 | 2.03 |
| 备注 | 无 |

二、 增减特性说明:

| 项目 | 描述 |
|--------|----|
| 硬件特性更新 | 无 |
| 软件特性更新 | 无 |

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、 RTOD01626

首次发现版本: CMW340-R1711P03

问题产生的条件: 路由器多个接口应用免费ARP。

问题现象: 运行一段时间后, 路由器异常重启。

2、 RTOD01188

首次发现版本: CMW340-R1711P03

问题产生的条件: 使用Web升级路由器主机版本或BOOTROM版本, WEB不对原文件进行检查。当原文件为无效的文件时, 升级不成功。

问题现象: 提示信息错误, 显示升级成功。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C AR182X-CMW340-R1711P04 版本说明书》。