

H3C S7500E-CMW520-E6102版本热补丁Patch 001发布

一、使用范围及配套说明：

H3C S7500E-CMW520-E6102 Patch 001作为H3C S7500E系列交换机正式版本E6102的热补丁发布，提供S7500E系列交换机产品升级使用。H3C S7500E系列交换机是基于Comware V5操作系统的新一代多业务路由交换机，包括S7502E、S7503E、S7506E、S7506E-V和S7510E共五种型号。该版本解决了LSQ1GP24SC/LSQ1GP48SC/LSQ1P24XGSC/LSQ1GP12EA单板的千兆光口随机出现不UP的问题，受限使用E6102版本的局点使用。

版本配套表：

产品系列	S7500E系列以太网交换机
型号	S7502E/S7503E/S7506E/S7506E-V/S7510E
内存需求	最小512M
FLASH需求	最小64M
BOOTROM版本号	109及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	patchio
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3118 + SP02补丁 Quidview NMF 3.10-R3118 Quidview NCC 3.10-R3118
CAMS版本号	CAMS2.10-R0209
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD20970

问题发现版本：VRP520-E6102

问题描述：千兆光口单板启动后随机出现端口不UP。

详细解决问题列表与特性变更说明，请参见《H3C S7500E-CMW520-E6102 Patch001 版本使用指导书》。