

Quidway AR18系列路由器VRP3.40-F0120L02版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway AR18系列路由器VRP3.40-F0120L02版本对外受限发布, 此版本受限智利使用。

产品系列	AR18 系列路由器
型号	AR18-20/AR18-20S/AR18-30/AR18-31/AR18-32 AR18-33/AR18-34/ AR18-35/AR18-33E/AR18-34E
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	7.69或以上版本
目标文件名称	AR18-VRP340-F0120L02.BIN (3,921,026字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3116 + P01,
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0202 iMC PLAT 3.20-E0202 iMC UAM 3.20-E0202
WEB版本号	1.10
备注	无

二、增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1、RTOD02854

首次发现版本: VRP340-F0119L01

问题产生条件: 与第三方VPN设备IPSec互通, 其中第三方设备为NAT私网设备, 路由器为NAT公网设备。

问题现象: IPSec无法建立。

2、RTOD02908

首次发现版本: VRP340-F0119L01

问题现象: 和第三方的一种Zyxel DSLAM不能互通。

3、RTOD02615

首次发现版本: VRP340-F0118

问题现象: 无法通过VE接口ping通桥模版地址。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR18-VRP340-F0120L02 版本说明书》。