

知 [2007-11-07]H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000系列语音网关CMW180-R1501P03版本发布

卢斌 2007-11-07 发表

H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000系列语音网关
CMW180-R1501P03版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P03版本正式发布, 本版本增加了主叫用户呼叫权限控制特性, 解决了网上问题, 使用范围不做限制。

H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P03版本配套表:

产品型号	主机软件版本号 (对外)	BOOTROM版本号 (对外)	网管版本号 (对外)	备注
H3C VG 80-20	Version 1.80 Release 1501P03	2.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 10-40	Version 1.80 Release 1501P03	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 10-41	Version 1.80 Release 1501P03	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 20-16	Version 1.80 Release 1501P03	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 20-32	Version 1.80 Release 1501P03	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 21-08	Version 1.80 Release 1501P03	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 31-08	Version 1.80 Release 1501P03	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无

二、增减特性说明:

新增特性: 主叫用户呼叫权限控制。本特性可以根据客户的需要, 将具有不同呼叫权限的主叫用户进行分组, 每组的用户被允许或被限制其发起特定的呼叫, 从而实现不同用户具有不同呼叫权限的控制和管理。

删除特性: 无

修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. VVD11430

首次发现版本: CMW180-R1501P02

问题产生条件: 在能力协商过程中收到携带视频编解码的协商报文。

问题现象: H.245处理不正确导致呼叫失败。

2. RTOD03034

首次发现版本: CMW180-R1501P02

问题产生条件: debounce振铃检测防抖时间的参数为固定值10ms时。

问题现象: VG2108无法检测到振铃信号。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P03 版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504