

知 [2007-11-22]H3C VG104X\_2000\_VG3100\_VG8000系列语音网关CMW180-R1501P04版本发布

卢斌 2007-11-22 发表

H3C VG104X\_2000\_VG3100\_VG8000系列语音网关  
CMW180-R1501P04版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C VG104X\_2000\_VG3100\_VG8000-CMW180-R1501P04版本正式发布, 该版本用于解决近期网上问题, 使用范围不做限制。

H3C VG104X\_2000\_VG3100\_VG8000-CMW180-R1501P04版本配套表:

产品型号	主机软件版本号 (对外)	BOOTROM版本号 (对外)	网管版本号 (对外)	备注
H3C VG 80-20	Version 1.80 Release 1501P04	2.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 10-40	Version 1.80 Release 1501P04	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 10-41	Version 1.80 Release 1501P04	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 20-16	Version 1.80 Release 1501P04	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 20-32	Version 1.80 Release 1501P04	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 21-08	Version 1.80 Release 1501P04	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 31-08	Version 1.80 Release 1501P04	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无

二、增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. RTOD03157

首次发现版本: 内部测试版本

问题产生条件: 配置SIP背靠背呼叫前转。

问题现象: 呼叫前转呼叫不通。

2. RTOD03045

首次发现版本: CMW180-R1501P02

问题产生条件: XE配置成重定向模式时。

问题现象: VG会一直给XE发INVITE。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C VG104X\_2000\_VG3100\_VG8000-CMW180-R1501P04版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504