

**H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P03 版本发布**

**一、 使用范围及配套说明:**

H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P03版本对外正式发布, 该版本用于解决近期网上问题, 使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P03版本配套表:

产品型号	产品配套项目	版本号 (对外)	说明
XE2000	主机软件	XE-CMW330-E0138P03	无
	BOOTROM	1.18及以上版本	无
	Quidview DM	Quidview DM 3.10-R3 122	无
	iMC	iMC PLAT 3.20-E0301	无
XE200	主机软件	XE-CMW330-E0138P03	无
	BOOTROM	9.18及以上版本	无
	Quidview DM	Quidview DM 3.10-R3 122	无
	iMC	iMC PLAT 3.20-E0301	无

产品型号	单板名称	单板软件版本	单板逻辑版本	说明
XE2000	RTP1XEMFA	RTPXEMFA03-BOOTROM-V118	1.0	无
XE200	RTP1XEMEA	RTPXEMEA03-BOOTROM-V918	1.0	无

**二、 增减特性说明:**

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

**三、 相比前一版本解决的问题说明:**

1. 问题VVD03750

首次发现版本: ESS 0121P01

问题产生的条件: H323设备和SIP设备呼叫进行中, 在XE的PS视图下执行stop命令。

问题现象: H323设备马上忙音, SIP设备长时间静音。

2. 问题VVD05578

首次发现版本: E0121P01

问题产生的条件: XE2000无法实现计费功能。

问题现象: XE2000无法实现计费功能。

3. 问题VVD13813

首次发现版本: E0138P02

问题产生的条件: XE收到大量LRJ报文处理导致CPU占用率过高。

问题现象: CPU和内存占用率高。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C XE-CMW330-E0138P03 版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504