

## 知 MSR系列路由器加密引擎关闭导致IPSec处理失败的原因

姚忆斌 2007-12-18 发表

### MSR系列路由器加密引擎关闭导致IPSec处理失败的原因

Q: 为什么关闭了MSR路由器的加密引擎会导致IPSec处理失败?

A: MSR全系列路由器默认采用CPU的内置加密引擎进行加密处理。如果关闭了加密引擎而并没有使用硬件进行加密, 就会发现IPSec SA和IKE SA能够正常建立, 使用符合加密的数据流测试却不通, 打开调试信息便找到了原因: 数据包因为无法加密而被丢弃。