

知 SR66路由器上打开debugging ppp没有报文输出的原因

管祥杰 2007-12-26 发表

SR66路由器上打开debugging ppp 没有报文输出的原因

命令debugging debugging ppp mp packet interface Virtual-Template打开的是控制平面的报文，所以没有输出。

SR66路由器上分控制平面和数据平面，有些命令打开的是控制平面的调试信息。这样就看不到数据平面传输的数据。很多数据平面的调试信息被放在隐藏模式下，这样的命令需要咨询SR66二线。

该功能数据平面的命令为：隐藏模式下debugging ppp dataplane。