

H3C S3100-EI_E126A系列交换机R2104P01版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C S3100-EI_E126A系列交换机R2104P01版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3100-EI H3C E126A
型号	H3C S3100-8TP-EI H3C S3100-16TP-EI H3C S3100-26TP-EI H3C S3100-8TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-16TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-26TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-8TP-PWR-EI H3C S3100-16TP-PWR-EI H3C S3100-26TP-PWR-EI H3C E126A
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 514
目标文件名称	S31EI_E-CMW310-R2104P01.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3118+P01
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0202 iMC EAD 3.20-E0202 iMC PLAT 3.20-E0202 iMC UAM 3.20-E0202
Web版本号	H3C-http3.1.8-0028.web
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和iMC软件需要单独购买安装

二、增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD06060

首次发现版本: CMW310-R2104

问题产生的条件:

交换机频繁掉电重启。

问题现象:

交换机多次启动后个别端口无法link up。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3100EI_E126A-CMW310-R2104P01 版本说明书》。