

知 【VVD16016】 EC移动侦测告警和告警恢复的枚举值相同导致告警联动无法区分的问题

舒邦懿 2008-03-29 发表

**EC移动侦测告警和告警恢复的枚举值相同导致告警联动无法区分的问题**

**首次发现版本:**

VM5000- E1211P02

**问题现象:**

EC移动侦测告警和告警恢复的枚举值相同，导致告警联动无法区分。

**解决方法:**

升级到VM5000-E1213P02