

知 【VVD16072】 编码格式为MJPEG的EC1001-HF录像文件存储在ECR上时导致ISC无法对其访问的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

**编码格式为MJPEG的EC1001-HF录像文件存储在ECR上时导致ISC无法对其访问的问题**

**首次发现版本:**

EC1001-HF-E1313

**问题现象:**

外部EC1001-HF存储在ECR上, MJPEG编码格式下, 根据时间计算录像保留空间不准确, 实际需要3G, 但计算出为11G。ISC识别EC1001-HF的IP错乱, 无法通过ISC访问到EC1001-HF。

**解决方法:**

升级到EC1001-HF-E1314版本