

知 【VVD16641】 ECR采用独立运行的模式长时间运行出现实况和存储停止的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

ECR采用独立运行的模式长时间运行出现实况和存储停止的问题

首次发现版本:

ECR3000_EC3000-E1113P02

问题现象:

ECR采用独立运行模式，长期运行8~9天后，停止实况和存储。

解决方法:

升级到ECR3000_EC3000-E1113P05