

## 知 H3C TopView软终端接收不到MG6060(50)发送的组播流的解决办法

杜荣根 2008-05-16 发表

### H3C TopView软终端接收不到MG6060(50)发送的组播流的解决办法

MG6060/6050发送组播，使用TopView软终端接收MG6060/6050发送的组播流，但是有的笔记本(或台式机)上安装的软终端可以正常接收组播流，另有部分软终端则不能正常接收组播流。解决办法是检查笔记本（或台式机）上是否安装有防火墙软件，若有则关闭防火墙就可以正常接收组播流了。