

知 VC9000视频管理客户端前端存储容量设置问题的解决方法

黄然 2008-05-20 发表

VC9000视频管理客户端前端存储容量设置问题的解决方法

使用电信操作员登录VC9000视频管理电信客户端，在对应编码存储器的[WEBUI]上[录像计划]为每个通道制定存储的阵列空间，不用制定存储计划，统一有客户端进行配置。