

知 S3600系列交换机启用Vlan-vpn报错的解决方法

赵国卫 2008-06-02 发表

在H3C S3600的端口下面启用Vlan-vpn时，发现报错如下：

```
[H3C-Ethernet1/0/1]vlan-vpn enable
```

Error: The VLAN-VPN is unavailable if the port has any of the following protocols enabled:

GVRP, GMRP, NTDP, STP, 802.1X, MAC-authentication and IRF.

检查下面配置发现和该提示相关的几个功能都已经关闭，但还是无法成功启用，这个原因往往是因为没有在端口下关闭stp导致，仅仅在全局关闭stp还不够，还需要关闭端口下的stp，这是一个经常被忽略的细节。