

知 多台交换机的端口MAC地址相同的处理方法

岳斌 2008-06-17 发表

设备的MAC地址包含系统MAC和端口MAC等，系统MAC粘贴在设备后面板或者打印于铭牌标签上。

如果发现不同交换机的端口MAC相同时，首先检查设备外贴标签上显示的MAC地址是否也相同。如果相同则需返场维修；若不同，则需联系H3C工程师将正确的MAC地址（标签记录的MAC地址）重新写入设备。

产生该现象的原因是设备flash记录的信息丢失导致系统运行时采用缺省MAC地址填充导致。