

知 MT9320升级到火车5以后版本的注意事项

刘圣宁 2008-07-23 发表

MT9320升级到火车5以后版本的注意事项

Q: MT9320升级到火车5以后版本的注意事项?

A: MT9320若从低版本升级到火车5以后的高版本号时有可能会提示“写flash失败”。这个时候需要先升级到中间版本进行过渡，然后再升级到高版本。中间的版本号为VCGV600R420B02D0011Sp10(Release 2.80.10 2005.01.26)