

### H3C IVMS 3.10-R3122P01版本发布

#### 一、使用范围及配套说明:

H3C IVMS 3.10-R3122P01版本正式发布,使用范围为国内和海外市场。本补丁可以直接在H3C IVMS 3.10-R3122上进行安装。

#### 1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	发布日期	备注
H3C IVMS 3.10-R3122P01	2008-07-21	无

#### 2. 版本配套表

表2: 版本配套表

项目	描述
基础版本	H3C IVMS 3.10-R3122
操作系统	t MS Windows XP t MS Windows 2000 t MS Windows Server 2003 y Sun Solaris 8 ySun Solaris 9 ySun Solaris 10
语言	t Simple Chinese t English
JDK版本	必须使用1.4.2_04版本

#### 3. 版本使用限制及注意事项

无

#### 二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明:

1) 首次发现版本: H3C IVMS 3.10-R3122。

问题产生条件: 打开MSR50-40设备面板。

问题现象: 面板上有些子卡无法显示。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套的《H3C IVMS 3.10-R3122 P01版本说明书》。

如有问题,请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504