

Quidway E2000系列交换机R0023P10版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway E2000系列交换机R0023P10版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	Quidway E2000-FE 系列
型号	E008-FE, E017-FE, E026-FE
内存需求	32M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	E2000-VRP310-R0023P10.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112+SP03 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0008

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD08275

首次发现版本: VRP310-R0023P09

问题产生的条件:

交换机的扩展槽位上插入100Base-FX单模模块、100Base-FX多模模块或者100Base-FX单模中距模块, 通过SNMP查看模块对应端口的速率。

问题现象:

端口速率有时候为10M。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway E2000_F E-VRP310-R0023P10 版本说明书》。