

客户端无法找到IX3000分配过来的SAN资源问题的解决方法

其它功能 魏勇 2008-12-12 发表

当IX3000控制器名称更改后,如果不重启系统,可能会导致客户端上无法找到从IX3000分配给客户端的SAN资源,如下日志中的信息表明将服务器名从h3c-1修改为qx-ix3240-1之后没有重起IX3000:

```
Oct 24 10:18:11 qx-ix3240-1 kernel: =====  
=====  
Oct 24 10:18:11 qx-ix3240-1 kernel: Tgt0 PN[20|00|00|0f|e2|00|02|12] #=100 initiator  
s=11 mode=2 portID=010100 RQ=256  
Oct 24 10:18:11 qx-ix3240-1 kernel: IP=[local] Server Name= h3c-1  
Oct 24 10:18:11 qx-ix3240-1 kernel: topology=F-port link status=UP switch_t  
ype=BROCADE  
Oct 24 10:18:11 qx-ix3240-1 kernel: Aliases supported=0 Current Aliases=0  
Oct 24 10:18:11 qx-ix3240-1 kernel: State=0<6>=====  
=====
```