

**H3C AR1863系列路由器CMW340-R6115P04版本发布**

**一、使用范围及配套说明：**

H3C AR1863系列路由器CMW340-R6115P04版本正式对外发布，其前一个版本是CMW340-R6115，此版本主要解决网上问题，不受限使用。

版本配套表

I	产品系列	AR1863系列路由器		
I	型号	AR 18-63-1		
I	内存需求	最小128M		
I	FLASH需求	最小16M		
I	BOOTROM版本号	15.03或以上版本（该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看）		
I	目标文件名称	文件名称	文件大小	MD5校验和
		AR1863-CMW340-R6115P04.BIN	7,524,179字节	2e5fb8dc11a1d92ec798c65cb96582e6
I	DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P04		
I	iMC版本号	iMC iCC 3.20-R2602 iMC PLAT 3.20-R2602 iMC UAM 3.60-E6102		
I	iNode 版本号	iNode PC 3.60-E6104		

**二、增减特性说明：**

无

**三、相比前一版本解决的问题说明：**

**1. RTOD04741**

- I 首次发现版本：CMW340-R6112
- I 问题产生的条件：路由器启用NAT功能。
- I 问题现象：设备运行一段时间后路由器对目的端口为7001的TCP报文创建NAT表项失败，QQ地下城与勇士游戏无法找到服务器。

**2. RTOD04608**

- I 首次发现版本：CMW340-R6111P03
- I 问题产生的条件：更新硬件规格，将Flash从16M升级为32M。
- I 问题现象：老版本无法识别32M的Flash。

**3. RTOD04527**

- I 首次发现版本：CMW340-R6111P03
- I 问题产生的条件：在接口下配置UDP或者TCP 20端口的NAT映射。
- I 问题现象：配置命令下发成功但在显示配置信息时没有显示。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C AR1863-CMW340-R6115P04 版本说明书》