

H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1502P03版本发布

一、 使用范围及配套说明：

H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1502P03版本对外正式发布，该版本解决近期发现的问题，使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表：

H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1502P03版本配套表：

产品版本	产品配套项目	版本号（对外）	说明
OCE E1502P03	主机服务器软件	IPPBX: OCE IPPBX-CMW330-E1502P03	telnet登录：display version。
		Conference: OCE CONFERENCE-CMW330-E1502P03	telnet登录：display version。
		IMA: 2.11.1.0 (合作厂商版本号)	在目录/opt/H3C/UC/OCE/ima/server/ps/bin下执行 ./presence_postgres -v
		IMB: 3.1-2008.05.28 (合作厂商版本号)	Web登录首页查看。
	主机客户端软件	IMA Client: 2.11.3.73	(合作厂商版本号)，客户端软件名称显示。
		IMB Client: GKExpress_h31453	(合作厂商版本号)，客户端软件名称显示。
产品系列	OCE系列统一通信服务器		
型号	OCE 8200 / MIM-OCE / FIC-OCE		
内存需求	最小1G		
目标文件名称	OCE-CMW330-E1502P03.tar.gz	276,032,746 字节	
备注	目标文件中包含： 1、 IPPBX： IPPBX目标程序安装包 2、 Conference： Conference目标程序安装包 3、 IMA： A合作厂商的IM目标程序安装包 4、 IMB： B合作厂商的IM目标程序安装包 5、 IMA Client： A合作厂商的IM客户端目标程序 6、 IMB Client： B合作厂商的IM客户端目标程序 7、 Media媒体包： 系统提示音媒体库		

二、 增减特性说明：

1、新增特性：无

2、删除特性：无

3、修改特性：

修改了IMA客户端和服务器的逻辑处理，在notify消息里面自带了新增人员的详细信息，不会再主动获取，从而修改了大量用户在线时，管理员新增加一个用户，导致的IM客户端掉线问题。

三、 相比前一版本解决的问题说明：

1. RTD35376

首次发现版本：E1502P02

问题产生条件：IMA服务器有大量用户在线时，管理员新增一个用户，新增人员第一次登录后，所有在线用户并没有这个新增人员的信息，在收到这个新增人员的登录notify之后，客户端会主动通过http消息获取新增人员详细信息，这样就导致了所有在线人员同时发送http消息，PS停止服务。

问题现象：大量用户掉线。

四、版本升级特别说明：

受软件功能特性增加影响，E1201及之前版本不能直接升级到E1502P03版本，请卸载E1201及之前版本后再重新安装E1502P03。E1502和E1502P01可以直接通过uc-loader升级菜单完成升级。无论是重新安装还是直接升级安装，操作前请务必备份主从License，备份配置文件和IM数据库。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504

全球技术服务部技术支持中心

二〇〇九年六月二十四日