

**H3C S9500E交换机CMW520-R1139P03
版本发布**

一、使用范围及配套说明：

H3C S9500E交换机CMW520-R1139P03版本对外正式发布，不受限使用。

| | |
|------------|---|
| 产品系列 | H3C S9500E系列路由交换机 |
| 型号 | S9505E / S9508E-V/ S9512E |
| 内存需求 | 主控板最小1G, 接口板最小512M |
| FLASH需求 | 最小128M (备注: 必须配备CF卡, CF卡最小256M) |
| BootROM版本号 | 主控板BootROM 1.09及以后版本 接口板、OAM CPU 扣板BootROM 1.07及以后版本 |
| MBUS版本号 | 109及以后版本 |
| 目标文件名称 | S9500E-CMW520-R1139P03.bin (27,017,992字节) |
| iMC版本号 | iMC EAD 3.60-C6205 iMC MVM 3.50-E5301 iMC NTA 3.20-R0604 + P01 iMC PLAT 3.20-R2606 iMC QoS 3.20-R0604 iMC UAM 3.60-C6205 iMC UBA 3.20-R0604 + P01 |
| iNode版本号 | iNode PC 3.60-E6205 |
| WEB版本号 | 无 |
| 备注 | 无 |

二、增减特性说明：

新增特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1. HWD22069

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1139P02

问题产生条件：

设备上插入GV48单板长时间运行。

问题现象：

概率性端口出现少许几个丢包。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S9500E-CM W520-R1139P03 版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504