

知 H3C S12500/9500E交换机为何在某些软件下Telnet设备返回结果出现特殊字符

郑晔 2009-12-28 发表

H3C S12500/9500E交换机为何在某些软件下Telnet设备返回结果出现特殊字符

Q:H3C S12500/9500E交换机为何在某些软件下Telnet设备返回结果出现特殊字符?

A:用户在java下登录设备,取MAC表在返回结果中出现乱码:

```
0016-d3a3-e370 370 Learned GigabitEthernet2/1/5 AGING
```

```
001c-f043-a771 350 Learned GigabitEthernet2/1/5 AGING
```

```
[42D [42D
```

```
00e0-4c00-5c58 147 Learned GigabitEthernet2/1/5 AGING
```

使用的telnet包为adventnet,由于该客户端没有支持回退的显示,导致一些内容没有删除。

在显示---more---之后再显示下文,会退回来把---more---这一行删除,这样就不会出现乱码了,具体动作是:

- 1、先把光标回退到行首。
- 2、输出""把---more---清空。
- 3、再把光标回退到行首
- 4、然后输出下文。