

## IX3000串口收到流控报文后无响应的处理方法

其它功能 孙小芹 2010-08-24 发表

### IX3000串口收到流控报文后无响应的处理方法

一、组网：

无

二、问题描述：

若网口连接有流量的客户端，将网口线错误的连接到串口可能会导致串口不响应。

三、过程分析：

无

四、解决方法：

两种解决方法：

1、电脑的串口线直接接到存储的串口上，在命令行下输入ctrl+q解决。

2、通过SSH连接存储，命令行下kill该ttyS0的串口进程，重新使用超级终端连接串口即可。

例如：

```
[root@llei-12 log]# who
root  ttyS0    2007-12-28 16:30
root  pts/0    2007-12-29 09:32 (70.0.0.5)
[root@llei-12 log]# ps -ef |grep ttyS0
root   6188  4437  90 Dec28  ttyS0  16:01:35 -bash
root   14744 8492  0 10:15 pts/0    00:00:00 grep ttyS0
[root@llei-12 /]#
kill该ttyS0的串口进程，重新使用超级终端连接串口就正常了。
[root@llei-12 /]# kill -9 6188
```