

知

[2010-11-19]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2212P02版本发布

彭天付 2010-11-25 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2212P02版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2212P02版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 610
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2212P02.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606+P13+L15 iMC UAM 3.60-E6301+P04
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	H3C-http3.1.9-0019
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

1. MSTP边缘端口BPDU保护DOWN自动定时恢复特性

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD10041

首次发现版本： CMW310-R2211P06

问题产生的条件：

在设备的loopback interface配置IP地址，通过PC ping该设备的loopback interface地址。

问题现象：

无法ping通。

2. LSOD10089

首次发现版本： CMW310-R2211P06

问题产生的条件：

访问设备entPhysicalSoftwareRev MIB节点。

问题现象：

设备返回信息中缺少产品版本。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2212P02 版本说明书》。