

知 同一个ap下有线两个终端无法互访

二层端口隔离 刘宏宇 2019-11-13 发表

问题描述

同一个ap下有线两个终端无法互访

解决方法

默认开启端口隔离，接口下不显示命令，需要手动关闭

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo port-isolate enable
```