

## 知 S7500E交换机提示单板不兼容导致无法注册的问题

其他硬件相关 夏威 2019-11-24 发表

### 问题描述

提示信息: Warning: The LPU board on slot 1 is not compatible with MPU board, its board type is 18.0

### 解决方法

类似问题由于OEM信息有误导致, 需更换解决